


JC TERMOGRAFIA RD

УЛЬТРАКРАСНАЯ СКАНИРОВАНИЕ

ictermografia@gmail.com

Ферма сервера




Электрическая подсистема



- УЛЬТРАКРАСНЫЕ РАЗВЕРТКИ ДЛЯ
- ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧКИ БАСЕЙНА
- ОСНОВНАЯ ВХОДЯЩАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
- ПОДСИСТЕМЫ СИЛЫ
- ПАНЕЛИ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ И СИСТЕМЫ
- ФЕРМЫ СЕРВЕРА КОМПЬЮТЕРА
- СТРОЯ МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
- ВТОРЖЕНИЕ ВОДЫ В СТЕНАХ И ПОТОЛКАХ

Строя механическая система



ВОЗМОЖНЫЕ СТОИМОСТИ СБЕРЕЖЕНИЙ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЛЖНЫЙ К ОТКАЗУ
- ВОДА И ХИМИЧЕСКАЯ ЦЕНА ОТ УТЕЧКИ БАСЕЙНА
- ОПТИМИЗИРОВАНИЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
- ЦЕНА ЗАМЕНЫ ОТКАЗА ПК
- РЕМОНТ ПОСТРОЕНИЯ СТОИЛ ДОЛЖНОЕ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАМОЧИТЬ УТЕЧКУ
- ВХОДЯЩИЙ ОТКАЗ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
- РЕМОНТ СТОИЛ ДОЛЖНОЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОГНЯМ
- ДИАГНОЗ ОТКАЗА ПАНЕЛИ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ
- УВЕЛИЧЕННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

JC Termografia RD

Jim Cress

Carretera principal Sosua - Caberette
KM4 Playa Laguna, 1, Sosua 57000
Apartamento 25

1-705-280-9076

1-705-280-9076

ictermografia@gmail.com


[JC Termografia RD/fbook](https://www.facebook.com/JCTermografiaRD/)

ЭТО ЧЕГО МЫ ДЕЛАЕМ


Электрик с 25 годами опыта придет к вашим предположениям подготовленным с изолированной камерой которая использует ультракрасную технологию для того чтобы обнаружить жару. Большинство электрические или механические части которые повреждены или подготавливают для того чтобы потерпеть неудачу производят жару. Камера обнаружит эту жару и покажет ее в графической форме. После захватывать изображения ваших систем мы после этого подготавливаем показ письменного отчета который оборудованию проверило, проблемы которые были обнаружены и даем рекомендации для вашего внимания. Отчеты доступны в английском, испанском, немецком, русском и итальянском. Перевод к другим языкам доступным.

Проверка дороги?

Вы можете думать что thermographic отображая осмотры дороги... думают снова! Thermographic отображая осмотр стоит немного сравненное к чего он мог сохранить. Низкая цена потратила up-front на регулярных осмотрах смогла сохранить много тысяч долларов в будущем для замены оборудования и потерянного дохода.




БАСЕЙН
УТЕЧКА





ВХОДЯЩИЙ
СИЛА

ПАНЕЛЬ
СОЛНЕЧН



УТЕЧКА
КРЫШИ



Что включается?

Электрический осмотр

Мы принимаем термальные изображения автоматов защиты цепи, переключателей и соединений внутри ваших коммутаторов. Ухудшение качества обычно сопровождается ростом сопротивления. Этот рост сопротивления появляется как жара, которая невидима к нагому глазу, но которая сможет «быть увидено» ультракрасной камерой. Как сопротивление к подаче настоящих повышений, поэтому температура продолжит поднимать до тех пор пока отказ не произойдет. Это всегда дорого и довольно часто представляет серьезный риск пожара. Ультракрасная термография играет жизненно важную роль в определять широкий диапазон проблем в вашей электрической системе включая:

Потенциальные опасности пожара

- Небезупречные или свободные соединения
- Oxidization на соединениях
- Плавя изоляция кабеля
- Небезупречные переключатели разъединения
- Мотор перегружал
- Горячие приложения сервера компьютера

Механические осмотры – насосы и моторы

Под нормальными эксплуатационными режимами, все машинное оборудование производит жару. Однако, избыточное тепло можно произвести от трения причиненного недостаточной смазкой, рассогласованием соединений, над или под напряжением поясов, и конца подшипников приближая к жизни. Потому что температура один из первых параметров наблюдаемого результата для указания здоровья компонента, thermographic осмотр превосходный выбор для контролировать состояние ваших механических компонентов.

Механические осмотры – бассейны

Утечки бассейна могут быть обнаруженные должными к более холодной воде бассейна протекая в окрестность. thermographic сканированием температуры воды бассейна и окружающего края бассейна разница в температуре вдоль края бассейна может показать присутствие воды охладителя, которое может быть должно намочить утечку. Это может быть рентабельным решением обнаружения утечки.